

# Cathédrale Saint-Pierre BRETAGNE

Commune : **Vannes**

Département : **Morbihan (56)**

## Historique :

De l'édifice primitif et de celui du XI<sup>ème</sup> siècle, il ne reste rien. Une nouvelle cathédrale est construite au XII<sup>ème</sup> siècle. A partir de 1454, la nef est reprise et consacrée en 1499. Entre 1504 et 1520, la croisée de transept est achevée. En 1537, se greffe au nord, une chapelle circulaire. Un projet de réfection totale n'aboutit qu'à la réalisation de la chapelle axiale. L'hémicycle roman n'est supprimé qu'en 1770, après que la nef ait été voûtée d'arêtes. Le XIX<sup>ème</sup> siècle rebâtit, en 1825, la flèche nord foudroyée et restaure, entre 1868 et 1876, la façade occidentale.

## Description de l'opération :

### A) Restauration de la Rotonde Renaissance

L'examen détaillé des maçonneries de la chapelle Renaissance montre à l'évidence de nombreux signes de fragilité et la présence d'une très forte humidité dans les murs. Ces désordres sont dus principalement à la poussée de la charpente non enrayée et à des infiltrations d'eau dans la partie supérieure des élévations. Cette coupole était initialement couverte d'une couverture en plomb avec une balustrade en pierre devant les chéneaux. Les travaux en cours concernent la restauration de cette chapelle suivant ses dispositions de couverture d'origine. Ils font suite à l'avis favorable de la Commission nationale des Monuments historiques. Des recherches sont poursuivies dans le cadre des travaux pour déterminer précisément la présence et le profil d'un lanternon.



## **B) Restauration du déambulatoire**

A la suite des travaux de restauration de la rotonde, il est urgent d'entreprendre la restauration du déambulatoire. Ce dernier est dans un état alarmant (les enduits de la voûte se détachent en présentant un risque pour le public, les parements sont encrassés par le chauffage à air chaud, le sol est jonché de vestiges lapidaires de l'ancien portail du XV<sup>ème</sup>). Le projet de restauration prévoit donc la reprise des voûtes et des parements, ainsi que la présentation, sur le mur ouest du bras nord du transept, des restes lapidaires de son porche gothique.



*Protection : Cl. M.H. 30 octobre 1906*

*Propriétaire : État*

*Maitrise d'ouvrage : Direction régionale des Affaires culturelles – conservation régionale des Monuments historiques*

*Maitre d'œuvre : Dominique Ronsseray – architecte en chef des Monuments historiques*

*Date de début et de fin de chantier : juillet 2008 – juillet 2009*

*Montant « plan de relance » : AE : 0,05 M€ / CP : 0,71 M€*

*Part État (%) : 100%*